

www.silarmash.ru

СОДЕРЖАНИЕ

2 НАЗНАЧЕНИЕ 3 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3 5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 4 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 6 7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 6 8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 6 9 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 8 11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8	1	ВВЕДЕНИЕ	3
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3 5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 4 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 6 7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 6 8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 6 9 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 8	2		
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 4 6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 6 7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 6 8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 6 9 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 7 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 8	3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4	КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5	УСТРОЙСТВО И РАБОТА	4
8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 9 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ7 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	6	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	6
9 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	6
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	6
	9	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ8	10	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8
	11	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

Приложение А. Инструкция по монтажу и подключению ДПС с гидравлическим приводом

Приложение Б. Правила эксплуатации и технического обслуживания ДПС с гидравлическим приводом

www.silarmash.ru

rmash.r

ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры технические характеристики столба противотаранного выдвижного (в дальнейшем ДПС) и позволяет ознакомиться с устройством и принципом его работы.
- 1.2 Перед началом монтажа и эксплуатации ознакомьтесь с паспортом на противотаранный выдвижной столб СР200-67.00.00.00ПС.
- 1.3 ДПС имеет СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.AB51.H04968 и выпускается по техническим условиям ТУ СР 200-00.00.00.00. www.silar

НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 ДПС предназначен для ограничения доступа и блокирования проезда от несанкционированного проникновения автомобильного транспорта на объект Заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Технические характеристики ДПС:
 - Толщина стенки выдвижного столба, мм.......18 Высота подъема столба, мм700_10 Ресурс, цикл до 500000 Давление масла в гидроцилиндре, мПа, не менее......4-7 Энергия удара (автомобиль массой 6.8т на скорости 65 км/ч), Дж 500000
 - Время подъема зависит от схемы включения и от количества столбов в гидролинии
- 3.2 Вид климатического исполнения ДПС для эксплуатации на открытом воздухе в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом и температурой воздуха окружающей среды от минус 60 до плюс 40°C.
- 3.3 Штуцер под присоединение РВД M16x1,5, конус 24°.
- 3.4 Изделие не содержит драгоценных металлов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 4.1 В комплект поставки ДПС входят:
 - CP200-67.00.00.00 Столб противотаранный выдвижной ДПС 27.70.18Г
 - СР200-67.00.00.00ПС Столб противотаранный выдвижной ДПС 27.70.18Г. Паспорт
- 4.2 По отдельному заказу с ДПС могут поставляться:
 - Гидропривод в боксе с пультом управления; Модификация бокса и количество гидростанций в нем зависят от количества столбов в линии.
 - Комплект монтажных частей: РВД (рукава высокого давления)
 - Светофор двухцветный.
 - Дистанционное радиоуправление с брелка.
 - Ручной гидравлический насос для аварийного подъёма столба при отключении электроэнергии.


v cilarmash.ru

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- www.silarmash.r 5.1 Конструкция ДПС в соответствии с рисунком 1. Основными частями являются:
 - Цоколь бетонируемый
 - Цилиндр выдвижной
 - Механизм подъема
 - Фланец большой

D.P.LI

- 5.1.1 Цоколь бетонируемый - металлическая конструкция в виде круглой трубы. В верхней части фланец, к которому впоследствии крепится фланец На боковой стороне расположены отверстия, через которые выводятся рукава высокого давления от механизма подъема и кабели подсветки, обогрева и концевых выключателей.
- 5.1.2 Цилиндр выдвижной является основным блокирующим заградительным элементом, представляет собой гладкую толстостенную трубу, на которую надета тонкостенная рубашка из нержавеющей стали. В верхней части цилиндра выдвижного имеется нержавеющий фланец, под ним располагается светодиодная лента.



www.silarmash.ru Рисунок 1. Общий вид столба. www.silar

silarmash.ru

- 5.1.3 Механизм подъема включает в себя гидроцилиндр, навершие, барабан и концевые выключатели. Гидроцилиндр основной исполнительный механизм. На его штоке закреплено навершие, соединяющее гидроцилиндр с выдвижным цилиндром. К гидроцилиндру подсоединены рукава высокого давления, которые служат для подачи и отвода рабочей жидкости от гидростанции в полости гидроцилиндра. На гидроцилиндр также одевается барабан, на который наматывается термокабель, и концевые выключатели на кронштейне.
- 5.1.4 Фланец большой (сварной) защищает боллард от попадания пыли, грязи и осадков. В проточках фланца расположены элементы герметизации: торцовое и радиальное уплотнение выдвижного цилиндра. Фланец крепится к бетонируемому цоколю. На фланец наматывается термокабель для обогрева цилиндра выдвижного, с целью предотвращения замерзания влаги и примерзания выдвижного цилиндра.
- 5.1.5 Фланец большой сверху закрыт декоративным фланцем из нержавеющей стали.
- 5.1.6 Работа ДПС осуществляется следующим образом.

www.silarmash.ru

ww.silarmash.ru

В рабочем состоянии выдвижной цилиндр (блокирующий элемент) выдвинут на высоту 700мм над уровнем фланца, что исключает проезд автотранспорта. Верх выдвижного цилиндра оснащен световой сигнализацией, предупреждающей водителя о невозможности проезда.

При необходимости проезда с кнопочного поста, или пульта дистанционного управления подается сигнал на пульт управления гидростанцией. Электрический ток подается на электроклапан, который направляет поток масла из гидростанции в необходимую для опускания полость гидроцилиндра и на электромотор гидростанции.

При снижении температуры окружающей среды ниже +5 °C необходимо включить на панели управления бокса гидростанции автомат «Подогрев». Греющий саморегулирующися кабель (термокабель) начнет обогревать шахту столба, а также бокс с гидростанцией и панелью управления.

При наступлении теплого времени года (с температурой выше +5°C) — автомат «Подогрев» отключить.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ДПС с целью улучшения потребительских свойств.

www.silarmash.r

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Техническое обслуживание и эксплуатацию ДПС может производить персонал, изучивший устройство и правила эксплуатации установки насосной и прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности в части работы с электроустановками и гидросистемами высокого давления с учетом требований ГОСТ12.2.086-83 «Гидроприводы. и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации», ГОСТ 12.3.019-80, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 6.2 Наладочные работы и ремонт производить только после отключения ДПС от маслонасосной установки.
- 6.3 Не допускается попадание посторонних предметов под выдвижной цилиндр. Это может привести к поломке ДПС.

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 7.1 Монтаж ДПС осуществляет специально обученным персоналом согласно инструкции по монтажу и подключению.
- 7.2 Столб поставляется готовым к работе.
- 7.3 Перед монтажом необходимо произвести визуальный осмотр столба.
 - недопустимы царапины на выдвижном цилиндре и повреждения на верхних фланцах,
 - на рукавах высокого давления должны быть маркировочные бирки,
 - необходимо убедиться, что в зазор между выдвижным цилиндром и фланцем не попало посторонних предметов.
- 7.4 Произвести подготовку приямка для монтажа ДПС в соответствии с инструкцией по монтажу и подключению.
- 7.5 Подключение столба произвести в соответствии с инструкции по монтажу и подключению.

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1 Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1

Таблица 1. Возможные неисправности и методы их устранения

Проявление неисправности	Вероятная причина	Методы устранения	Примечание
Выдвижной столб не опускается (не поднимается)	- нет давления в гидросистеме;- не работает система автоматики;	- Проверить гидросистему и устранить неисправность; - Проверить электросистему и устранить неисправность;	Смотри паспорт на гидростанцию
MW.	Вышел из строя гидроцилиндр	Извлечь столб из шахты и отремонтировать или заменить гидроцилиндр	В
	Заклинило выдвижной цилиндр в результате попадания мусора или посторонних предметов	Извлечь столб из шахты. Провести ревизию и устранить неисправность	mash.ru

av cilarmash.ru

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Перечень основных периодических проверок технического состояния и перечень работ по техническому обслуживанию приведен в таблице 2.

Что проверяется	Технические требования	Метод проверки	Периодичность проверки	Содержание работ
Внешний вид, Подсветка,	1. Выдвижной цилиндр и наружные фланцы должны быть чистыми 2.Подсветка должна работать.	Визуально	Ежедневно	1.Удалять грязь с наружных поверхностей
Гидропривод ДПС	Должен обеспечивать плавный без заеданий подъем и опускание цилиндра	Визуально	Ежедневно	В соответствии с паспортом на гидропривод
Гидравлическая подводка	1.Гидрорукава должны быть без повреждений. 2.Гидросоединения должны быть затянуты 3.Отсутствие перетеканий в гидросистеме	Визуально: Столб должен простоять в выдвинутом состоянии 8 часов без просадки	1раз в полгода	1.Извлечь столб из шахты. 2.При необходимости заменить рукава, соединения протянуть.
Система подогрева	Отсутствие повреждений и герметичность кабеля	1. Визуально 2. Тестором	1раз в полгода	3Замер сопротивления кабеля (при необходимости заменить)
Концевые выключатели	Надежность срабатывания в конечных положениях	Визуально по включению светодиодов	1раз в полгода	4.Провести регулировку при необходимости
Сопротивления изоляции проводов управления и питания	Сопротивление должно быть не менее 5МОм	Мегаомметр	1раз в год	При несоответствии сопротивления изоляции провода заменить
Ревизия пластиковых направляющих	Отсутствие износа	Визуально	1раз в год	При наличии значительного износа - заменить.
Пульт управления	Плотность электроконтактов.	визуально	1 раз в полгода	Удалить пыль, грязь и протянуть контакты.
150	S BEEFERS HEADERWHAE PRINCENS	SILAF	Ne PEMANNA	larmash.ru

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

		Mar					
		1 80 1	0 СВИДЕТЕ	льство о прі	ИЕМКЕ		
			warma'	SII			
10	0.1 Противотар	анный выдвижной	столб ДПС	27.70.18F CP200	0-67.00.00.00	NAG.	
	зав №	MA	соответ	ствует техничес	ким условиям СР2	200-00.00.00.00	ТУи
	признан годны	и к эксплуатации.		Person Plant			
	Sh. Te		Bearing Hall			10	
silarin			W.SIL			www.silan	
		4000					
	erpa nagem				TU CE		
				all Masi		псогда издежни	armasi.
W.Sila			NW.5			CNW .51	
	Штамп ОТ	K			Дата выпуска		
		No.				i i	-ilarm
and S				M.S.	«»	2	0 г.
MAN							
		-ch.ru					
	Harm			sile	IL STATE	Bec	SIIS
	W.SIII			WINNY.	Должность и подп	ись представителя	ı OTK

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

www.silarmash.ru Изготовитель гарантирует соответствие заградительного выдвижного столба техническим характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил монтажа в соответствии с Приложением А, эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с Приложением Б и п.п.6-9.

Директор ООО «ПК Силар»

www.silarmash.ru

n.ru

А.Н.Калинин

ar cilarmash.ru